



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0452/38 - SG.34 - PAO.

Roma, 3 giugno 2021

Al Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
R O M A

OGGETTO: Dotazione automezzi sistema Mercurio su "Giulietta" Alfa Romeo

Ci pervengono alcune segnalazioni in merito alla nuova autovettura Alfa Romeo "Giulietta" dedicata ai servizi di volante, in quanto pare che l'installazione del sistema "Mercurio" possa creare alcune difficoltà di ordine tecnico.

Infatti, sembra che l'installazione di una voluminosa telecamera possa ostruire la visuale dell'autista, la quale andando ad incidere sullo specchietto destro retrovisore potrebbe inibire la visuale, tra l'altro già in parte inficiata dalla presenza di un parabrezza rinforzato.

A tale condizione deficitaria si aggiunge che la telecamera insiste sulla traiettoria dell'airbag, con ipotetici effetti lesivi sulla sicurezza del conducente.

Inoltre, anche la presenza di un "porta-tablet" nella postazione del Capo-equipaggio parrebbe costituire un ingombro durante la salita e la discesa dal mezzo dell'operatore di polizia. Dubbi sussistono anche riguardo alle possibili interferenze con il raggio d'azione dello stesso airbag.

Ebbene, in virtù del principio di precauzione, di stampo eurounitario e della tutela della salute (art. 32 Cost.) appare necessario un urgentissimo interessamento a livello dipartimentale, coinvolgendo laddove necessario anche la Commissione Automezzi, ferme restando le responsabilità giuridiche sotto i profili evidenziati, che impongono di scongiurare da subito qualsiasi evento lesivo per il personale in servizio.

In attesa di urgentissimo riscontro si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Stefano PAOLONI -