



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0881/38 - SG.34 - PAO.

Roma, 29 settembre 2021

Al Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali

R O M A

OGGETTO: dotazione automezzi sistema Mercurio
rinnovo richiesta di verifiche e accertamenti a tutela degli operatori

segue nota prot. 0452/38 - SG.34 - PAO del 3 giugno 2021

Si risottopone all'attenzione di Codesto Ufficio una delicata questione connessa all'installazione del sistema "Mercurio extended" sulle vetture di servizio.

Questa O.S., pur avendo un'opinione positiva rispetto alla validità del progetto sotto l'aspetto operativo, ha già avuto modo di esprimere riserve rispetto ai potenziali pericoli per la sicurezza degli operatori derivanti dalla collocazione del tablet e della telecamera all'interno dell'abitacolo.

In particolare con la nota richiamata in oggetto avevamo rappresentato a Codesto Ufficio di aver ricevuto alcune segnalazioni in merito a difficoltà di ordine tecnico e di carattere pratico derivanti dall'installazione del sistema "Mercurio", in particolare per quanto concerne il posizionamento della telecamera che insiste sulla traiettoria dell'airbag, con i connessi possibili pregiudizi per la sicurezza.

Nei successivi incontri del 2 luglio e del 14 luglio u.s. i rappresentanti dell'Amministrazione hanno comunicato di avere seguito tutte le procedure tecnico-giuridiche necessarie per apportare modifiche alle autovetture e ottenuto l'omologazione da parte della Motorizzazione Civile, ritenendo così di aver fugato le perplessità avanzate rispetto alla sicurezza degli operatori.

Tuttavia un incidente avvenuto a Torino nella seconda metà di agosto, che ha coinvolto due operatori a bordo di un'autovettura di servizio Seat Leon, sembra imporre la necessità di ulteriori valutazioni. Infatti, pare che il collega della volante seduto lato passeggero abbia riportato numerose escoriazioni sul naso, sulla tempia e sulla testa dovute all'impatto con la telecamera di "Mercurio".

In ragione di tale episodio riteniamo necessario rinnovare a Codesto Ufficio la richiesta di ulteriori e specifiche verifiche volte ad accertare se in un qualche modo i pregiudizi patiti dal collega nell'ambito dell'incidente siano effettivamente dovuti al posizionamento della telecamera e, in caso di riscontro positivo, di adottare le consequenziali determinazioni a tutela dell'incolumità di tutti i colleghi.

In attesa di cortese urgentissimo riscontro scritto si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Stefano PAOLONI -