



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/04/35/4488

1.2 MAR. 2019
Roma, data protocollo

OGGETTO: "Nuove fondine rotanti. Richiesta indagine ispettiva."

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP

= R O M A =

(Rif. nota n. 0487/35-SG.34-PAO. del 21 dicembre 2018)

Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale ha comunicato che la fornitura è stata oggetto di verifiche tecniche laboratoriali ed operative in più fasi, sia durante la produzione che in occasione del collaudo finale, non emergendo alcun elemento di criticità.

E' stato rappresentato, inoltre, che già in occasione della prima segnalazione degli operatori, è stato avviato l'iter volto all'individuazione della problematica in ragione dell'uso cui il manufatto è destinato, avendo cura, al contempo, di attivare gli interventi in garanzia per la sostituzione dei pezzi danneggiati ed assicurare la continuità del servizio degli operatori interessati. A tal proposito è stata predisposta la sostituzione, con oneri a carico della ditta, di tutti i passanti danneggiati.

Contestualmente alla predetta distribuzione di passanti, dopo aver incontrato gli operatori che hanno rilevato il danneggiamento, acquisiti i manufatti danneggiati ed ipotizzate le cause all'origine della rottura, è stata interessata la ditta fornitrice per avviare le attività di verifica interna, indicando alcune migliorie da apportare per superare la problematica, implementandole su un quantitativo di manufatti realizzati *ad hoc*, già messi a disposizione di alcuni reparti. Detti operatori utilizzano attualmente il manufatto modificato, al fine di accertarne l'efficacia e all'esito della verifica di funzionalità sarà comunque effettuato un riscontro con specifici test merceologici volti ad appurare l'effettiva idoneità della soluzione proposta.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis