

«Le fondine in polimero? Un rischio per gli agenti» Il Sap denuncia il caso

A Taranto, le fondine si rompono anche solo entrando in macchina. A denunciarlo è Stefano Paoloni, segretario generale del **Sindacato autonomo di polizia (Sap)**. «I colleghi delle Volanti continuano a rischiare seriamente. Abbiamo iniziato a segnalare l'anomalia delle nuove fondine in polimero nel dicembre 2018. Abbiamo risollevato il problema lo scorso ottobre, all'indomani della tragedia di Trieste. Ad oggi il problema ancora non è stato risolto e continuano a pervenirci segnalazioni. Questa volta è accaduto a

Taranto in maniera del tutto assurda».

Scrivendo ancora Paoloni: «La fondina del collega si è rotta sempre nello stesso punto, ovvero nella parte che serve da aggancio tra l'arma e il cinturone. Nessuna colluttazione – prosegue – nessun inseguimento, si è rotta entrando in macchina. Figuriamoci se il collega avesse dovuto affrontare un soggetto esagitato o avesse dovuto sedare una rissa. Cosa sarebbe accaduto, se l'arma staccandosi, fosse finita per terra? Questi sono interrogativi che poniamo da

oltre un anno all'amministrazione. Serve – conclude – che chi di dovere si assuma le proprie responsabilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 7%