

LA DENUNCIA DEL SAP

«Fondine degli agenti si rompono solo entrando in auto»

TARANTO - «Abbiamo iniziato a segnalare l'anomalia delle nuove fondine in polimero nel dicembre 2018. Abbiamo risollevato il problema lo scorso ottobre, all'indomani della tragedia di Trieste. Ad oggi il problema ancora non è stato risolto e continuano a pervenirci segnalazioni. Questa volta è accaduto a Taranto in maniera del tutto assurda».

A denunciarlo è Stefano Paoloni, **Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap)**.

«La fondina del collega si è rotta sempre nello stesso punto, ovvero nella parte che serve da aggancio tra l'arma e il cinturone- dice Paoloni- nessuna colluttazione, nessun inseguimento, si è rotta entrando in macchina. Figuriamoci se il collega avesse dovuto affrontare un soggetto esagitato o avesse dovuto sedare una rissa. Cosa sarebbe accaduto, se l'arma staccandosi, fosse finita per terra? Questi sono interrogativi che poniamo da oltre un anno all'Amministrazione. Serve – conclude il segretario generale del **Sindacato Autonomo di Polizia** – che chi di dovere si assuma le proprie responsabilità, non possiamo lasciare i colleghi, già bersaglio dei balordi, in balia di dotazioni non idonee».



Peso:19%