



Atene, 28 gennaio 2009

OGGETTO: Presidenza italiana del vertice “G8”.
Alloggiamento del personale in navi da crociera.

ALLE SEGRETERIE NAZIONALI
SIULP – SAP – SILP – SIAP – CONSAP – FSP – COISP – UILPS

ROMA

In data odierna i rappresentanti delle scriventi OO.SS., convocati dall’Amministrazione, si sono recati ad Atene, al fine di verificare i requisiti di abitabilità di alcune navi da destinare, nell’eventualità ci fosse la necessità, all’alloggiamento di personale in servizio della Polizia di Stato, delle altre Forze di Polizia e FF.AA., che concorreranno ai servizi connessi con il G8 che si terrà in La Maddalena nel luglio prossimo venturo.

Il sopralluogo, effettuato sulle navi della compagnia di navigazione “LOUIS Cruise Lines”, denominate: EMERALD, CORAL, The AEGEAN PEARL e CRISTAL, e’ stato particolarmente attento alla individuazione di tutti gli elementi di confort necessari a rendere le stesse idonee allo scopo cui dovrebbero essere destinate, ossia a sistemazione alloggiativa di personale delle forze di polizia impiegate nel noto evento G8.

Il detto sopralluogo ha portato a rilevare alcune criticità che, in relazione alla temporaneità dell’impiego (tale soluzione dovrebbe riguardare solo l’ultima settimana dell’evento) ed alla condizione emergenziale, devono essere risolte per consentire tale soluzione operativa. Cio’ premesso, per rendere le predette navi idonee allo scopo e quindi diventare una accettabile soluzione alloggiativa, necessitano della rimozione delle seguenti criticità’:

- Procedere a un criterio di attribuzione affinché si eviti l’eventuale disparità di trattamento, che potrebbe emergere nell’assegnazione delle cabine, tenendo conto di far diventare quelle più anguste quale alloggiamento di una sola persona;
- Le cabine di tipologia media come tutte le altre, in ogni caso non dovranno ospitare più di due persone su letti separati ed avere tutto proprio servizio igienico;
- Prevedere idoneo spazio comuni, disciplinati e sorvegliati al fine di custodire armamento individuale di reparto, atteso che gli armadietti sono di modesta capienza;
- Curare particolarmente il servizio di mensa, in relazione ai turni di servizio;
- Prevedere tutti i servizi accessori previsti e contemplati per la formula hotel;
- Certificazione della presenza in cabina della corrente elettrica che consenta l’utilizzo dei più comuni apparecchi elettrici ed elettronici italiani.

Queste OO. SS. auspicano di essere coinvolte per poter esprimere un parere definitivo, una volta individuate con certezza sia gli alloggi a terra nonché su eventuali navi.

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| Diego BRENTANI SIULP | Giovanni M MELA S.A.P. | Aldo CURCIO SILP | Simone DEIANA SIAP | Massimiliano PALA CONSAP-ITALIA SICURA | Annibale FALCO UGL-P. di S. | Gilberto PISU COISP | Marco PORCU UILPS |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|----------------------|